

## COMMISSION REGIONALE DES TERRAINS ET INFRASTRUCTURES REUNION DU 05 JUIN 2019

PAGE 1/19

### Réunion du Pôle Nord le 05/06/2019 :

**Présents** : MM. BROUSTE (Président). – M. DEMONT – PREGHNELLA (remplace M. COPERTINO) – CLAVIERE – PETIT – MALBRAND – BREMONT.

**Excusé** : MM. COPERTINO – APOLLARO.

**Administrative Référente** : Mme GONCALVES.

### Réunion du Pôle Sud le 04/06/2019 :

**Présent** : M. BROUSTE (Président). – MM. BARRIERE – CHAMOULAUD – GAUDET – GUICHARD – LACOMBE – ROUMAGE – TACHON – VERGNAUD.

**Excusé** : SEYNAT.

### **CFTIS – INFORMATIONS**

- **Pour rappel** : un club qui est en dérogation (3ans) suite à accession, en cas de descente puis de ré-accession, il devra être à la bonne norme terrain pour un avis favorable
- La confirmation d'une accession d'un club non conforme au niveau « terrain » est sous la responsabilité de la Commission des Championnats Ligue. La CRTIS donne un avis négatif (1<sup>ère</sup> année >> un projet avant avril et après étude possibilité de 2 années supplémentaires - titre 6.3 – attention aux réserves)
- Tout dossier transitant pour la CFTIS doit **être obligatoirement tamponné et signé du propriétaire** (classement terrain ou éclairage, reclassement, Sye, etc...)
- Concernant les éclairages E2/E3/E4, **faire le relevé des points bis pour un classement ou reclassement**
- Concernant Foot 2000, vérifiez les dossiers classés **FootA11** avec une fin de NNI en **0101**
- **Pour rappel** : Les **EFootA11** pour être utilisés en compétition officielle doivent obligatoirement être accompagnés d'un **certificat de conformité ou d'une attestation signée du maire pour son utilisation**

### **IMPORTANT : ACTIONS « terrains » en LIAISON avec les AIDES FAFA**

Pour tous les clubs ayant des installations de **niveau 5AN (vestiaires joueurs de moins de 20m<sup>2</sup> hors sanitaire et moins de 8m<sup>2</sup> HS pour les arbitres) et jouant en R4, R3 et R2, une étude gratuite sur plan fourni peut vous être faite afin d'obtenir les normes niveau 5 des règlements de 2014 – contacter le service « terrains » de la Ligue qui fera suivre votre demande**

Tout Dossier qui arrivera directement à la LFNA, sans passer par la CDTIS concernée, sera retourné à cette dernière mais avec un courrier à l'expéditeur pour rappel du bon fonctionnement de la procédure à suivre.

### **DOSSIERS VALIDES PAR LA CFTIS et TRANSMIS AUX INTERESSES**

Les clubs accédant en division supérieure (voir titre 6.3) de la D1 à la R3 et de la D2 à la D1 – **niveau 5 ou 5SYE exigé des règlements fédéraux 2014**

### **IMPORTANT : Chapitre 6.3 – ACCESSION – RÉHABILITATION**

1. En cas d'accession au niveau supérieur de compétition, **la mise en conformité conformément au présent Règlement** devra être réalisée dans les trois années civiles qui suivent l'accession. Le délai, prévu en ce cas, fera l'objet d'un échéancier entre le propriétaire de l'installation sportive et la FFF, signé par les deux parties dès la première année d'accession.

2. Dans le cas d'une réhabilitation de tout ou d'une partie de l'installation sportive existante, avant la mise en chantier, une étude sur la mise en conformité au présent Règlement doit être effectuée et transmise pour avis préalable à la Commission des Terrains et Installations Sportives.

**RAPPEL IMPORTANT : La distance ligne de touche / main courante ou pied de but mobile pour foot A8 et Foot A11 est impérativement de 2m50 sans équipement divers.  
En cas d'accident, le propriétaire de l'équipement peut être mis en cause**

**PV du n°10 du 23/05/2019 : Aucun dossier.**

La CRTIS souhaite un bon rétablissement à Patrice APOLLARO et Michel GAUDET.

## DISTRICT DE LA CHARENTE – 16

### 1. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON NATUREL

- 1.1 Classements initiaux
  - 1.2 Confirmations de niveau de classement
  - 1.3 Changements de niveau de classement ou reclassement
- GOND PONTOUVRE – STADE MUNICIPAL – NNI 161540101**

Cet équipement est classé **niveau 6** jusqu'au **01/07/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de changement en **niveau 5 et des documents transmis :**

- Attestation de Capacité

**Vestiaires trop petits.**

Elle classe cet équipement en **Niveau 6** jusqu'au **01/07/2029**.

### 2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON SYNTHETIQUE

- 2.1 Classements provisoires
- 2.2 Classements niveaux 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, foot a11sy, foot a11sye
- 2.3 Classements niveaux foot a8sy, foot a8sye, foot a5sy, foota5sye
- 2.4 Tests in-situ de maintien de classement

### 3. RETRAITS DE CLASSEMENT

### 4. DEMANDES D'AVIS PREALABLE

- 4.1 Installations équipées d'un terrain en gazon synthétique
- 4.2 Installations équipées d'un arrosage
- 4.3 Installations équipées d'un terrain en gazon naturel
- 4.4 Mise aux normes vestiaires pour un niveau 5 ou plus
- 4.5 Éclairage initial

### 5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS DE FUTSAL

### 6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ - ARRÊTÉ D'OUVERTURE AU PUBLIC – ATTESTATION DE CAPACITÉ

### 7. PROCÈS-VERBAUX CDTIS

### 8. AFFAIRES DIVERSES

### 9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE

- 9.1 Classements initiaux
- 9.2 Confirmations de classement
- 9.3 Changements de niveau de classement

### 10. RAPPORTS D'ARBITRE OU DE DÉLÉGUÉ

DISTRICT DE LA CHARENTE-MARITIME - 17

## 1. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON NATUREL

1.1 Classements initiaux

1.2 Confirmations de niveau de classement

**MONTENDRE** – STADE LUCIEN ROLLAND – NNI 172400101

Cet équipement est classé **niveau 6** jusqu'au **30/06/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation en **niveau 6**.

**- Fournir AOP ou Attestation de Capacité**

Elle classe cet équipement en **niveau 6** jusqu'au **30/06/2029**.

**CLERAC** – STADE MUNICIPAL – NNI 171100101

Cet équipement est classé **niveau 6** jusqu'au **30/06/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation en **niveau 6**.

**- Fournir AOP ou Attestation de Capacité**

Elle classe cet équipement en **niveau 6** jusqu'au **30/06/2029**.

**ORIGNOLLES** – STADE LE BOIS DU PIN – NNI 172690101

Cet équipement est classé **niveau 6** jusqu'au **30/06/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation en **niveau 6**.

**- Fournir AOP ou Attestation de Capacité**

Elle classe cet équipement en **niveau 6** jusqu'au **30/06/2029**.

**JARNAC CHAMPAGNE** – STADE LOUIS GIRARD – NNI 171920101

Cet équipement est classé **niveau 6** jusqu'au **30/06/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation en **niveau 6**.

**- Fournir AOP ou Attestation de Capacité**

Elle classe cet équipement en **niveau 6** jusqu'au **30/06/2029**.

**VERINES** – STADE LOUIS GIRARD – NNI 174660101

Cet équipement est classé **niveau 6** jusqu'au **30/06/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation en **niveau 6**.

**- Fournir AOP ou Attestation de Capacité**

Elle classe cet équipement en **niveau 6** jusqu'au **30/06/2029**.

**BOISSEUIL ST MARD** – STADE MUNICIPAL – NNI 173590101

Cet équipement est classé **niveau 6** jusqu'au **01/07/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation en **niveau 6**.

**- Fournir AOP ou Attestation de Capacité**

Elle classe cet équipement en **niveau 6** jusqu'au **01/07/2029**.

**CHATELAILLON** – STADE MUNICIPAL – NNI 170940101

Cet équipement est classé **niveau 6** jusqu'au **30/06/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation en **niveau 6**.

**- Fournir AOP ou Attestation de Capacité**

Elle classe cet équipement en **niveau 6** jusqu'au **30/06/2029**.

**ST MARTIN DE RÉ** – STADE MARCEL GAILLARD – NNI 173690101

Cet équipement est classé **niveau 5** jusqu'au **01/03/2022**.

Suite à différents rapports, vérification des installations.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation en **niveau 5** du 16/05/2019.

### - Fournir AOP ou Attestation de Capacité

Elle classe cet équipement en **niveau 5** jusqu'au **16/05/2019**.

1.3 Changements de niveau de classement ou reclassement

**REAUX SUR TREFLE** – STADE DU CENTRE CULTUREL – NNI 172950101

Cet équipement est classé **niveau 5** jusqu'au **30/06/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de changement en **niveau 6**.

### - Fournir AOP ou Attestation de Capacité

Elle classe cet équipement en **niveau 6** jusqu'au **30/06/2019**.

## 2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON SYNTHETIQUE

2.1 Classements provisoires

2.2 Classements niveaux 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, foot a11sy, foot a11sye

2.3 Classements niveaux foot a8sy, foot a8sye, foot a5sy, foota5sye

2.4 Tests in-situ de maintien de classement

## 3. RETRAITS DE CLASSEMENT

**LA TREMBLADE** – STADE DOCTEUR MILLET LACOMBE – NNI 174520101

Mail reçu de la Mairie, le stade ne sert plus qu'au rugby.

## 4. DEMANDES D'AVIS PREALABLE

4.1 Installations équipées d'un terrain en gazon synthétique

4.2 Installations équipées d'un arrosage

4.3 Installations équipées d'un terrain en gazon naturel

4.4 Mise aux normes vestiaires pour un niveau 5 ou plus

4.5 Éclairage initial

## 5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS DE FUTSAL

**ROYAN** – GYMNASE DE L'ESPACE CORDOUAN – NNI 173069901- **réception de pièces**

La commission prend connaissance de la demande de classement **Niveau E FUTSAL3**.

Eclairage moyen horizontal : 513 LUX

Facteur d'uniformité : 0,79

Rapport Emini/Emaxi : 0,60

- Certificat de conformités des installations électriques : **fourni**

Elle retransmet le dossier à la CFTIS.

## 6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ - ARRÊTÉ D'OUVERTURE AU PUBLIC – ATTESTATION DE CAPACITÉ

## 7. PROCÈS-VERBAUX CDTIS

## 8. AFFAIRES DIVERSES

## 9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE

9.1 Classements initiaux

**COZES** – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 171310101 – **en attente de pièces**

Cette installation n'était pas classée.

La commission prend connaissance de la demande de classement d'éclairage **niveau E4**.

Eclairage moyen horizontal : 343 LUX

Facteur d'uniformité : 0,76

Rapport Emini/Emaxi : 0,53

- Etude d'éclairage : **fourni**

- Rapport de vérification des installations électriques : **fourni**

**- Fournir Contrat d'engagement d'entretien**

Elle retransmettra le dossier à la CFTIS à réception de ces pièces.

9.2 Confirmations de classement

**ST JEAN D'ANGÉLY** - STADE MUNICIPAL 2 - NNI 173470102

Cette installation est classée **niveau E5** jusqu'au **22/06/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de classement d'éclairage **Niveau E5**.

Eclairage moyen horizontal : 293 LUX

**Facteur d'uniformité : 0,68 (≥0,70)**

Rapport Emini/Emaxi : 0,66

**La Commission ne peut classer cet éclairage facteur d'uniformité insuffisant.**

9.3 Changements de niveau de classement

**LA ROCHELLE** – STADE FRANCOIS LE PARCO 1 – NNI 173000101– **en attente de pièces**

Cette installation est déclassée **niveau E5** jusqu'au **17/09/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de changement de classement d'éclairage **niveau E4**.

Eclairage moyen horizontal : 305 LUX

Facteur d'uniformité : 0,73

Rapport Emini/Emaxi : 0,59

**- Fournir Etude d'éclairage**

- Rapport de vérification des installations électriques : **fourni**

- Contrat d'engagement d'entretien : **fourni**

Elle retransmettra le dossier à la CFTIS à réception de ces pièces.

## 10. RAPPORTS D'ARBITRE OU DE DÉLÉGUÉ

### DISTRICT DE LA CORREZE – 19

#### 1. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON NATUREL

1.1 Classements initiaux

1.2 Confirmations de niveau de classement

**BRIVE LA GAILLARDE** – STADE GAÉTAN DEVAUX – NNI 190310601

Cet équipement était classé **niveau 6** jusqu'au **22/04/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation en **niveau 6**.

**- Fournir AOP ou Attestation de Capacité**

Elle classe cet équipement en **niveau 6** jusqu'au **22/04/2019**.

**PERPEZAC LE NOIR** – STADE LALEU – NNI 191620101

Cet équipement est classé **niveau 6** jusqu'au **30/06/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation en **niveau 6** et des documents transmis :

- Rapport de Visite d'Henri CLAVIERE

**- Fournir AOP ou Attestation de Capacité**

Elle classe cet équipement en **niveau 6** jusqu'au **30/06/2019**.

**AYEN** – STADE MUNICIPAL – NNI 190150101

Cet équipement est classé **niveau 6** jusqu'au **30/06/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation en **niveau 6** et des documents transmis :

- Rapport de Visite d'Henri CLAVIERE

**- Fournir AOP ou Attestation de Capacité**

Elle classe cet équipement en **niveau 6** jusqu'au **30/06/2019**.

## COMMISSION REGIONALE DES TERRAINS ET INFRASTRUCTURES REUNION DU 05 JUIN 2019

PAGE 6/19

### **SOURSAC – STADE DES BRUYÈRES – NNI 192640101**

Cet équipement était classé **niveau 6** jusqu'au **10/08/2015**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation en **niveau 6** et des documents transmis :

- Rapport de Visite d'Henri CLAVIERE

- **Fournir AOP ou Attestation de Capacité**

Elle classe cet équipement en **niveau 6** jusqu'au **28/01/2029**.

### **RILHAC XAINTRIE – STADE MUNICIPAL – NNI 191730101**

Cet équipement est classé **niveau 6** jusqu'au **30/06/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation en **niveau 6** et des documents transmis :

- Rapport de Visite d'Henri CLAVIERE

- **Fournir AOP ou Attestation de Capacité**

Elle classe cet équipement en **niveau 6** jusqu'au **30/06/2029**.

### **BRIVE LA GAILLARDE – STADE ERNEST LIBÉRATI – NNI 190310801**

Cet équipement est classé **niveau 6** jusqu'au **30/06/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation en **niveau 6** et des documents transmis :

- Rapport de Visite d'Henri CLAVIERE

- **Fournir AOP ou Attestation de Capacité**

Elle classe cet équipement en **niveau 6** jusqu'au **30/06/2029**.

### **GOULLES – STADE FERNAND PUEX – NNI 190860101**

Cet équipement était classé **niveau 6** jusqu'au **14/02/2018**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation en **niveau 6** et des documents transmis :

- Rapport de Visite d'Henri CLAVIERE

- **Fournir AOP ou Attestation de Capacité**

Elle classe cet équipement en **niveau 6** jusqu'au **14/02/2028**.

### 1.3 Changements de niveau de classement ou reclassement

#### **UZERCHE – STADE DE LA PEYRE – NNI 192760101**

Cet équipement est classé **niveau FOOT A 11** jusqu'au **30/06/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de changement de classement **niveau 6**.

- Rapport de Visite d'Henri CLAVIERE

- **Fournir AOP ou Attestation de Capacité**

Elle classe cet équipement en **niveau 6** jusqu'au **30/06/2029**.

#### **MERLINES – STADE LE RANDEIX – NNI 191340101**

Cet équipement était classé **niveau FOOT A 11** jusqu'au **24/08/2016**.

La commission prend connaissance de la demande de changement de classement **niveau 6** et des documents transmis :

- Rapport de visite

- **Fournir AOP ou Attestation de Capacité**

Elle classe cet équipement en **niveau 6** jusqu'au **29/01/2029**.

## 2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON SYNTHETIQUE

2.1 Classements provisoires

2.2 Classements niveaux 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, foot a11sy, foot a11sye

2.3 Classements niveaux foot a8sy, foot a8sye, foot a5sy, foota5sye

2.4 Tests in-situ de maintien de classement

## 3. RETRAITS DE CLASSEMENT

### **UZERCHE – STADE DE LA BORIE BLANCHE – NNI 192760201**

Cet équipement ne sert plus au foot, reçu courrier de la Mairie

#### 4. DEMANDES D'AVIS PREALABLE

4.1 Installations équipées d'un terrain en gazon synthétique

**DONZENAC – STADE JEAN BURIN 2 – NNI 19072102**

- Demande d'avis préalable création Foot A 5 synthétique 30 x 18m)

Au regard des éléments transmis et sous réserve de leur réalisation, la CRTIS donne un **avis favorable** pour un **niveau FOOT A SY**.

4.2 Installations équipées d'un arrosage

4.3 Installations équipées d'un terrain en gazon naturel

4.4 Mise aux normes vestiaires pour un niveau 5 ou plus

4.5 Éclairage initial

#### 5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS DE FUTSAL

#### 6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ - ARRÊTÉ D'OUVERTURE AU PUBLIC – ATTESTATION DE CAPACITÉ

#### 7. PROCÈS-VERBAUX CDTIS

#### 8. AFFAIRES DIVERSES

#### 9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE

9.1 Classements initiaux

9.2 Confirmations de classement

9.3 Changements de niveau de classement

#### 10. RAPPORTS D'ARBITRE OU DE DÉLÉGUÉ

### DISTRICT DE LA CREUSE - 23

#### 1. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON NATUREL

1.1 Classements initiaux

1.2 Confirmations de niveau de classement

1.3 Changements de niveau de classement ou reclassement

#### 2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON SYNTHETIQUE

2.1 Classements provisoires

2.2 Classements niveaux 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, foot a11sy, foot a11sye

2.3 Classements niveaux foot a8sy, foot a8sye, foot a5sy, foota5sye

2.4 Tests in-situ de maintien de classement

#### 3. RETRAITS DE CLASSEMENT

#### 4. DEMANDES D'AVIS PREALABLE

4.1 Installations équipées d'un terrain en gazon synthétique

4.2 Installations équipées d'un arrosage

4.3 Installations équipées d'un terrain en gazon naturel

4.4 Mise aux normes vestiaires pour un niveau 5 ou plus

4.5 Éclairage initial

#### 5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS DE FUTSAL

**6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ - ARRÊTÉ D'OUVERTURE AU PUBLIC – ATTESTATION DE CAPACITÉ**

**7. PROCÈS-VERBAUX CDTIS**

**8. AFFAIRES DIVERSES**

**9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE**

- 9.1 Classements initiaux
- 9.2 Confirmations de classement
- 9.3 Changements de niveau de classement

**10. RAPPORTS D'ARBITRE OU DE DÉLÉGUÉ**

**DISTRICT DE LA DORDOGNE – 24**

**1. INSTALLATIONS ÉQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON NATUREL**

- 1.1 Classements initiaux
- 1.2 Confirmations de niveau de classement
- 1.3 Changements de niveau de classement ou reclassement

**2. INSTALLATIONS ÉQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE**

- 2.1 Classements provisoires
- 2.2 Classements niveaux 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, foot a11sy, foot a11sye
- 2.3 Classements niveaux foot a8sy, foot a8sye, foot a5sy, foota5sye
- 2.4 Tests in-situ de maintien de classement

**3. RETRAITS DE CLASSEMENT**

**4. DEMANDES D'AVIS PREALABLE**

- 4.1 Installations équipées d'un terrain en gazon synthétique
- 4.2 Installations équipées d'un arrosage
- 4.3 Installations équipées d'un terrain en gazon naturel

**BOULAZAC ISLE MANOIRE** – STADE LUCIEN DUTARD 1 – NNI 240530101

Cette installation est classée **niveau 4** jusqu'au **01/02/2028**.

- Demande d'avis préalable réalisation tribune couverte de 309 places.

Au regard des éléments transmis et sous réserve de leur réalisation, la CRTIS donne un **avis favorable** pour un **les travaux** et transmet le dossier à la CFTIS.

- 4.4 Mise aux normes vestiaires pour un niveau 5 ou plus
- 4.5 Éclairage initial

**5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS DE FUTSAL**

**MONTPON MENESTEROL** – PLATEAU DE FUTSAL EXTERIEUR – NNI 242949901

Demande d'avis préalable éclairage, projets de 4 mâts avec 3 projecteurs LYSAR  
Valeurs : 186 lux – 0,62 – 0,44

- Fournir la hauteur des mâts
- Fournir l'implantation et tiret informatique
- Fournir Projet type

La Commission ne peut donner d'avis favorable pour ce projet **sans ces pièces**.



### 6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ - ARRÊTÉ D'OUVERTURE AU PUBLIC – ATTESTATION DE CAPACITÉ

### 7. PROCÈS-VERBAUX CDTIS

### 8. AFFAIRES DIVERSES

**PRIGONRIEUX** – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 243400101

Reçu courrier de la Mairie pour changement de nom.

« STADE MUNICIPAL 1 » devient « COMPLEXE SPORTIF 1 ».

### 9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE

9.1 Classements initiaux

9.2 Confirmations de classement

9.3 Changements de niveau de classement

### 10. RAPPORTS D'ARBITRE OU DE DÉLÉGUÉ

## DISTRICT DE LA GIRONDE – 33

### 1. INSTALLATIONS ÉQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON NATUREL

1.1 Classements initiaux

**MARGAUX** – STADE MUNICIPAL 2 JEAN MEYNARD – NNI 332680102

Cette installation n'était pas classée.

La commission prend connaissance de la demande de classement **niveau Foot à 8**.

Elle classe cette installation en **niveau Foot à 8** jusqu'au **29/05/2029**.

1.2 Confirmations de niveau de classement

**ARVEYRES** – STADE MUNICIPAL – NNI 330150101

Cette installation était classée **niveau 5** jusqu'au **02/06/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau 5** et des documents transmis :

- Rapport de visite de Vincent GUICHARD (CRTIS)

- AOP, (aucun changement).

Elle classe cette installation en **niveau 5** jusqu'au **02/06/2029**.

**BOURG SUR GIRONDE** – STADE LÉO LAGRANGE – NNI 330670101

Cette installation était classée **niveau 5** jusqu'au **30/06/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau 5** et des documents transmis :

- Rapport de visite de Vincent GUICHARD (CRTIS)

- AOP, (aucun changement).

**En attente de l'engagement des travaux de la Mairie**

**Elle ne peut classer cette installation.**

**CUDOS** – STADE LOUIS REGIMBEAU – NNI 331440101

Cette installation était classée **niveau 5** jusqu'au **17/06/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau 5** et des documents transmis :

- Rapport de visite de Vincent GUICHARD (CRTIS)

- AOP, (aucun changement).

Elle classe cette installation en **niveau 5** jusqu'au **17/06/2029**.

**GIRONDE SUR DROPT** – STADE YVAN MAU – NNI 331870101

Cette installation était classée **niveau 5** jusqu'au **30/06/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement d'éclairage **niveau 5**.

Rapport de visite de Vincent GUICHARD (CRTIS)  
Elle classe cette installation en **niveau 5** jusqu'au **30/06/2019**.

**LA LANDE DE FRONSAC – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 332190101**

Cette installation était classée **niveau 5** jusqu'au **21/06/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau 5** et des documents transmis :

- Rapport de visite de Vincent GUICHARD (CRTIS)
- AOP, (aucun changement).

Elle classe cette installation en **niveau 5** jusqu'au **21/06/2019**.

**MARGAUX – STADE MUNICIPAL – NNI 332680101**

Cette installation était classée **niveau 5** jusqu'au **29/06/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau 5** et des documents transmis :

- Rapport de visite de Vincent GUICHARD (CRTIS)
- AOP,
- PV de la Commission de Sécurité (aucun changement).

Elle classe cette installation en **niveau 5** jusqu'au **29/06/2019**.

**MOULIS EN MEDOC – STADE MUNICIPAL – NNI 332970101**

Cette installation était classée **niveau 5** jusqu'au **21/06/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau 5** et des documents transmis :

- Rapport de visite de Vincent GUICHARD (CRTIS)
- AOP, (aucun changement).

Elle classe cette installation en **niveau 5** jusqu'au **21/06/2019**.

**PREIGNAC – STADE MUNICIPAL – NNI 333370101**

Cette installation était classée **niveau 5** jusqu'au **30/06/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau 5** et des documents transmis :

- Rapport de visite de Vincent GUICHARD (CRTIS)
- AOP, (aucun changement).

Elle classe cette installation en **niveau 5** jusqu'au **30/06/2019**.

**YVRAC – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 335540102**

Cette installation était classée **niveau 5** jusqu'au **30/06/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau 5** et des documents transmis :

- Rapport de visite de Vincent GUICHARD (CRTIS)
- AOP,
- Plans (aucun changement).

Elle classe cette installation en **niveau 5** jusqu'au **30/06/2019**.

1.3 Changements de niveau de classement ou reclassement

**CUBZAC LES PONTS – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 331430101**

Cette installation était classée **niveau 5** jusqu'au **30/06/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau 5**.

Elle classe cette installation en **niveau 6** jusqu'au **30/06/2019**.

**ST LAURENT MEDOC – STADE MUNICIPAL – NNI 334240101**

Cette installation était classée **niveau 6** jusqu'au **28/07/2017**.

**Mise aux normes, construction de vestiaires (FAFA)**

La Commission prend connaissance de la demande de changement de classement **niveau 5** et de documents transmis :

- Rapport de visite de Philippe BARRIERE (CRTIS) du 28/05/2019 et rapport fin FAFA.
- AOP

Elle classe cette installation en **niveau 5** jusqu'au **28/07/2027**(sous condition des travaux réalisés aux 01/09/2019).

**REIGNAC** – Stade MUNICIPAL – NNI 333510101

Cette installation était classée **niveau 5** jusqu'au **30/06/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de changement de classement **niveau 6** et des documents transmis :

- AOP, (aucun changement).

**Pas de banc de touche joueurs**

Elle classe cette installation en **niveau 6** jusqu'au **30/06/2029**.

**CUBNEZAIS** – STADE MUNICIPAL – NNI 331420101

Reçu rapport de visite de Vincent GUICHARD.

Cette installation était classée **niveau 5** jusqu'au **22/07/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau 5** et des documents transmis :

- Rapport de visite de Vincent GUICHARD (CRTIS)

- AOP, (aucun changement).

Elle classe cette installation en **niveau 6** jusqu'au **22/07/2029**.

## 2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON SYNTHETIQUE

2.1 Classements provisoires

2.2 Classements niveaux 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, foot a11sy, foot a11sye

2.3 Classements niveaux foot a8sy, foot a8sye, foot a5sy, foota5sye

2.4 Tests in-situ de maintien de classement

**CESTAS** – COMPLEXE SPORTIF DU BOUZET 2 – NNI 331220202

Reçu les tests in-situ.

La Commission transmet à la CFTIS.

## 3. RETRAITS DE CLASSEMENT

### 4. DEMANDES D'AVIS PREALABLE

4.1 Installations équipées d'un terrain en gazon synthétique

4.2 Installations équipées d'un arrosage

4.3 Installations équipées d'un terrain en gazon naturel

4.4 Mise aux normes vestiaires pour un niveau 5 ou plus

4.5 Éclairage initial

**FARGUES LANGON** – STADE ROLAND POUJARDIEU – NNI 331640101

Avis Préalable pour un Niveau E5 LED – Terrain niveau 5 de 105 x 68 m

4 mâts de 4 projecteurs ALTIS - Hauteur des mâts : 18 m

Valeurs mesurées : 180 lux ; 0,84 ; 0,68.

Au regard des éléments transmis et sous réserve de leur réalisation, la CRTIS donne un **avis favorable** pour un **niveau E5**.

**NAUJAC SUR MER** – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 333000102

Avis Préalable pour un Niveau E5 LED – Terrain niveau 5 de 105 x 68 m

4 mâts de 4 projecteurs ALTIS - Hauteur des mâts : 18 m

Valeurs mesurées : 181 lux ; 0,84 ; 0,67.

Au regard des éléments transmis et sous réserve de leur réalisation, la CRTIS donne un **avis favorable** pour un **niveau E5**.

## 5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS DE FUTSAL

## 6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ - ARRÊTÉ D'OUVERTURE AU PUBLIC – ATTESTATION DE CAPACITÉ

## 7. PROCÈS-VERBAUX CDTIS

PV CDTIS 33 du 27/05/19 confirmé CRTIS.

### 8. AFFAIRES DIVERSES

#### 9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE

##### 9.1 Classements initiaux

**BORDEAUX - STADE MONSÉJOUR 1 - NNI 330630901 (validé suite à réception de pièces)**

Cette installation n'était pas classée.

La commission prend connaissance de la demande de classement d'éclairage **Niveau E5** et des documents transmis.

- **Certificat de conformité fourni**

- Contrat d'Entretien.

Eclairage moyen horizontal : 172 LUX

Facteur d'uniformité : 0,70

Rapport Emini/Emaxi : 0,48

La Commission classe cette installation en **niveau E5** jusqu'au **15/10/2020**.

##### 9.2 Confirmations de classement

**BOURG SUR GIRONDE – STADE LÉO LAGRANGE – NNI 330670101**

Cette installation était classée **niveau E4** jusqu'au **24/06/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement d'éclairage **niveau E4**.

Eclairage moyen horizontal : 241 LUX

Facteur d'uniformité : 0.74

Rapport Emini/Emaxi : 0.55

Elle transmet le dossier à la CFTIS.

**LE BOUSCAT – PARC DES SPORTS DES ÉCUS 1 – NNI 330690401**

Cette installation était classée **niveau E5** jusqu'au **29/06/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement d'éclairage **niveau E5**.

Eclairage moyen horizontal : 134 LUX

Facteur d'uniformité : 0.78

Rapport Emini/Emaxi : 0.44

Elle classe cette installation en **niveau E5** jusqu'au **29/06/2021**.

**CAUDROT – STADE DE LA LAGUOTTE – NNI 331110101**

Cette installation était classée **niveau E5** jusqu'au **22/06/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement d'éclairage **niveau E5**.

Eclairage moyen horizontal : 131 LUX

Facteur d'uniformité : 0.71

Rapport Emini/Emaxi : 0.47

Elle classe cette installation en **niveau E5** jusqu'au **24/06/2021**.

##### 9.3 Changements de niveau de classement

### 10. RAPPORTS D'ARBITRE OU DE DÉLÉGUÉ

## DISTRICT DES LANDES – 40

#### 1. INSTALLATIONS ÉQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON NATUREL

##### 1.1 Classements initiaux

##### 1.2 Confirmations de niveau de classement

**DAX – STADE A.DARRIGADE N°1 – NNI 400880101**

Cette installation était classée **niveau 3** jusqu'au **14/05/2019**.

La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau 3** et des documents transmis :

- AOP
  - PV de la Commission de Sécurité
  - Plans, (aucun changement)
- Elle transmet le dossier à la CFTIS.

**MEES – STADE SOLFÉRINO 2 – NNI 401790102**

Cette installation était classée **niveau 6** jusqu'au **01/07/2019**.

La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **niveau 6** et des documents transmis :

- AOP,
- PV de la Commission de Sécurité
- Plans, (aucun changement)

Elle classe cette installation en **niveau 6** jusqu'au **01/07/2019**.

1.3 Changements de niveau de classement ou reclassement

## 2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON SYNTHETIQUE

- 2.1 Classements provisoires
- 2.2 Classements niveaux 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, foot a11sy, foot a11sye
- 2.3 Classements niveaux foot a8sy, foot a8sye, foot a5sy, foota5sye
- 2.4 Tests in-situ de maintien de classement

## 3. RETRAITS DE CLASSEMENT

### 4. DEMANDES D'AVIS PRELABLE

- 4.1 Installations équipées d'un terrain en gazon synthétique
- 4.2 Installations équipées d'un arrosage
- 4.3 Installations équipées d'un terrain en gazon naturel
- 4.4 Mise aux normes vestiaires pour un niveau 5 ou plus
- 4.5 Éclairage initial

## 5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS DE FUTSAL

## 6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ - ARRÊTÉ D'OUVERTURE AU PUBLIC – ATTESTATION DE CAPACITÉ

## 7. PROCÈS-VERBAUX CDTIS

## 8. AFFAIRES DIVERSES

## 9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE

- 9.1 Classements initiaux
- 9.2 Confirmations de classement
- 9.3 Changements de niveau de classement

## 10. RAPPORTS D'ARBITRE OU DE DÉLÉGUÉ

### DISTRICT DU LOT-ET-GARONNE – 47

## 1. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON NATUREL

- 1.1 Classements initiaux

1.2 Confirmations de niveau de classement

1.3 Changements de niveau de classement ou reclassement

**MIRAMONT DE GUYENNE** – COMPLEXE SPORTIF SAUT DU LOUP 1 (EX : MARCEL MENNECHET) – NNI 471680101

Cette installation était classée **niveau 6** jusqu'au **19/09/2017**.

**Mise en conformité terrain et vestiaires dossier (FAFA).**

La Commission prend connaissance de la demande de changement de classement de **niveau 5** et des documents transmis :

- Rapport de Visite Philippe BARRIERE

- AOP

Elle classe cette installation en **niveau 5** jusqu'au **23/04/2029**.

## 2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON SYNTHETIQUE

2.1 Classements provisoires

2.2 Classements niveaux 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, foot a11sy, foot a11sye

2.3 Classements niveaux foot a8sy, foot a8sye, foot a5sy, foota5sye

2.4 Tests in-situ de maintien de classement

## 3. RETRAITS DE CLASSEMENT

### 4. DEMANDES D'AVIS PREALABLE

4.1 Installations équipées d'un terrain en gazon synthétique

4.2 Installations équipées d'un arrosage

4.3 Installations équipées d'un terrain en gazon naturel

4.4 Mise aux normes vestiaires pour un niveau 5 ou plus

4.5 Éclairage initial

### 5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS DE FUTSAL

**STE LIVRADE** – PLATEAU DE FUTSAL EXTERIEUR – NNI 472529901

Cette installation n'était pas classée.

La Commission donne un avis favorable pour ce projet **de FUTSAL extérieur (FAFA)**.

## 6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ - ARRÊTÉ D'OUVERTURE AU PUBLIC – ATTESTATION DE CAPACITÉ

## 7. PROCÈS-VERBAUX CDTIS

## 8. AFFAIRES DIVERSES

### 9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE

9.1 Classements initiaux

9.2 Confirmations de classement

9.3 Changements de niveau de classement

## 10. RAPPORTS D'ARBITRE OU DE DÉLÉGUÉ

## DISTRICT DES PYRENEES-ATLANTIQUES – 64

### 1. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON NATUREL

1.1 Classements initiaux

1.2 Confirmations de niveau de classement

1.3 Changements de niveau de classement ou reclassement

### 2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON SYNTHETIQUE

- 2.1 Classements provisoires
- 2.2 Classements niveaux 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, foot a11sy, foot a11sye
- 2.3 Classements niveaux foot a8sy, foot a8sye, foot a5sy, foota5sye
- 2.4 Tests in-situ de maintien de classement

### 3. RETRAITS DE CLASSEMENT

#### 4. DEMANDES D'AVIS PREALABLE

- 4.1 Installations équipées d'un terrain en gazon synthétique
- 4.2 Installations équipées d'un arrosage
- 4.3 Installations équipées d'un terrain en gazon naturel
- 4.4 Mise aux normes vestiaires pour un niveau 5 ou plus
- 4.5 Éclairage initial

### 5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS DE FUTSAL

### 6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ - ARRÊTÉ D'OUVERTURE AU PUBLIC – ATTESTATION DE CAPACITÉ

### 7. PROCÈS-VERBAUX CDTIS

### 8. AFFAIRES DIVERSES

#### 9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE

- 9.1 Classements initiaux
- 9.2 Confirmations de classement
- 9.3 Changements de niveau de classement

#### 10. RAPPORTS D'ARBITRE OU DE DÉLÉGUÉ

## DISTRICT DES DEUX-SEVRES – 79

#### 1. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON NATUREL

- 1.1 Classements initiaux
- 1.2 Confirmations de niveau de classement
- 1.3 Changements de niveau de classement ou reclassement

#### 2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON SYNTHETIQUE

- 2.1 Classements provisoires
- 2.2 Classements niveaux 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, foot a11sy, foot a11sye
- 2.3 Classements niveaux foot a8sy, foot a8sye, foot a5sy, foota5sye
- 2.4 Tests in-situ de maintien de classement

### 3. RETRAITS DE CLASSEMENT

#### 4. DEMANDES D'AVIS PREALABLE

- 4.1 Installations équipées d'un terrain en gazon synthétique
- 4.2 Installations équipées d'un arrosage
- 4.3 Installations équipées d'un terrain en gazon naturel
- 4.4 Mise aux normes vestiaires pour un niveau 5 ou plus
- 4.5 Éclairage initial

### 5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS DE FUTSAL

### 6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ - ARRÊTÉ D'OUVERTURE AU PUBLIC – ATTESTATION DE CAPACITÉ

### 7. PROCÈS-VERBAUX CDTIS

### 8. AFFAIRES DIVERSES

### 9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE

9.1 Classements initiaux

9.2 Confirmations de classement

**PARTHENAY – PARC DES SPORTS L'ENJEU 2 – NNI 792020102**

Cette installation est classée **niveau E5** jusqu'au **10/10/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement d'éclairage **niveau E5**.

Eclairage moyen horizontal : 161 LUX

Facteur d'uniformité : 0,80

Rapport Emini/Emaxi : 0,51

Elle classe cette installation en **niveau E5** jusqu'au **10/10/2021**.

**PARTHENAY – PARC DES SPORTS L'ENJEU 1 – NNI 792020101**

Cette installation était classée **niveau E4**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement d'éclairage **niveau E4**.

Eclairage moyen horizontal : 237 LUX

Facteur d'uniformité : 0,80

Rapport Emini/Emaxi : 0,63

Elle transmet le dossier à la CFTIS.

**ST MAIXENT L'ÉCOLE – STADE DES CHAMPS DE L'ÎLE – NNI 792700201**

Cette installation était classée **niveau E5** jusqu'au **30/11/2018**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement d'éclairage **niveau E5**.

Eclairage moyen horizontal : 245 LUX

Facteur d'uniformité : 0,70

Rapport Emini/Emaxi : 0,53

Elle classe cette installation en **niveau E5** jusqu'au **08/04/2021**.

**ST MAIXENT L'ÉCOLE – STADE PAUL DREVIN – NNI 792700101**

Cette installation était classée **niveau E5** jusqu'au **15/10/2018**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement d'éclairage **niveau E5**.

Eclairage moyen horizontal : 175 LUX

Facteur d'uniformité : 0,74

Rapport Emini/Emaxi : 0,51

Elle classe cette installation en **niveau E5** jusqu'au **08/04/2021**.

9.3 Changements de niveau de classement

### 10. RAPPORTS D'ARBITRE OU DE DÉLÉGUÉ

## DISTRICT DE LA VIENNE – 86

### 1. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON NATUREL

1.1 Classements initiaux



- 1.2 Confirmations de niveau de classement
- 1.3 Changements de niveau de classement ou reclassement

### 2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON SYNTHETIQUE

- 2.1 Classements provisoires
- 2.2 Classements niveaux 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, foot a11sy, foot a11sye
- 2.3 Classements niveaux foot a8sy, foot a8sye, foot a5sy, foota5sye
- 2.4 Tests in-situ de maintien de classement

### 3. RETRAITS DE CLASSEMENT

#### 4. DEMANDES D'AVIS PREALABLE

- 4.1 Installations équipées d'un terrain en gazon synthétique
- 4.2 Installations équipées d'un arrosage
- 4.3 Installations équipées d'un terrain en gazon naturel
- 4.4 Mise aux normes vestiaires pour un niveau 5 ou plus
- 4.5 Éclairage initial

### 5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS DE FUTSAL

### 6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ - ARRÊTÉ D'OUVERTURE AU PUBLIC – ATTESTATION DE CAPACITÉ

### 7. PROCÈS-VERBAUX CDTIS

### 8. AFFAIRES DIVERSES

#### 9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE

- 9.1 Classements initiaux
- 9.2 Confirmations de classement

**LA CHAPELLE VIVIERS** – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 860590101

Cette installation était classée **niveau E5** jusqu'au **30/06/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement d'éclairage **niveau E5**.

Eclairage moyen horizontal : 153 LUX

Facteur d'uniformité : 0,71

Rapport Emini/Emaxi : 0,67

Elle classe cette installation en **niveau E5** jusqu'au **30/06/2021**.

**TERCE** – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 862680101

Cette installation était classée **niveau E5** jusqu'au **29/04/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement d'éclairage **niveau E5**.

Eclairage moyen horizontal : 179 LUX

Facteur d'uniformité : 0,73

Rapport Emini/Emaxi : 0,55

Elle classe cette installation en **niveau E5** jusqu'au **29/04/2021**.

- 9.3 Changements de niveau de classement

#### 10. RAPPORTS D'ARBITRE OU DE DÉLÉGUÉ

### 1. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON NATUREL

- 1.1 Classements initiaux
- 1.2 Confirmations de niveau de classement
- 1.3 Changements de niveau de classement ou reclassement

**SAUVIAT SUR VIGE** – STADE ALBERT DOURDET – NNI 871900101

Cet équipement est classé **niveau FOOT A 11** jusqu'au **30/06/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de changement de classement **niveau 6** et des documents transmis :

- Rapport de visite

**- Fournir AOP ou Attestation de Capacité**

Elle classe cet équipement en **niveau 6** jusqu'au **30/06/2019**.

**ST MARTIN TERRESSUS** – STADE DU BREUIL – NNI 871670101

Cet équipement est classé **niveau FOOT A 11** jusqu'au **30/06/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de changement de classement **niveau 6** et des documents transmis :

- Rapport de visite

**- Fournir AOP ou Attestation de Capacité**

Elle classe cet équipement en **niveau 6** jusqu'au **30/06/2019**.

**RAZES** – STADE MUNICIPAL – NNI 871220101

Cet équipement est classé **niveau FOOT A 11** jusqu'au **30/06/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de changement de classement **niveau 6** et des documents transmis :

- Rapport de visite

**- Fournir AOP ou Attestation de Capacité**

Elle classe cet équipement en **niveau 6** jusqu'au **30/06/2019**.

### 2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON SYNTHETIQUE

- 2.1 Classements provisoires
- 2.2 Classements niveaux 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, foot a11sy, foot a11sye
- 2.3 Classements niveaux foot a8sy, foot a8sye, foot a5sy, foota5sye
- 2.4 Tests in-situ de maintien de classement

### 3. RETRAITS DE CLASSEMENT

#### 4. DEMANDES D'AVIS PREALABLE

- 4.1 Installations équipées d'un terrain en gazon synthétique
- 4.2 Installations équipées d'un arrosage
- 4.3 Installations équipées d'un terrain en gazon naturel
- 4.4 Mise aux normes vestiaires pour un niveau 5 ou plus
- 4.5 Éclairage initial

### 5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS DE FUTSAL

### 6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ - ARRÊTÉ D'OUVERTURE AU PUBLIC – ATTESTATION DE CAPACITÉ

### 7. PROCÈS-VERBAUX CDTIS

### 8. AFFAIRES DIVERSES

### 9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE

- 9.1 Classements initiaux
- 9.2 Confirmations de classement

**NANTIAT** – STADE LE PEU DE CHAUDADE – NNI 871030101

Cette installation était classée **niveau E5** jusqu'au **01/06/2018**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement d'éclairage **niveau E5**.

Eclairage moyen horizontal : 219 LUX

Facteur d'uniformité : 0,71

Rapport Emini/Emaxi : 0,52

Elle classe cette installation en **niveau E5** jusqu'au **26/02/2021**.

**ST SULPICE LES FEUILLES** – STADE LE MONDELET – NNI 871820101

Cette installation était classée **niveau E5** jusqu'au **06/06/2018**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement d'éclairage **niveau E5**.

Eclairage moyen horizontal : 157 LUX

Facteur d'uniformité : 0,75

Rapport Emini/Emaxi : 0,53

Elle classe cette installation en **niveau E5** jusqu'au **11/02/2021**.

9.3 Changements de niveau de classement

## 10. RAPPORTS D'ARBITRE OU DE DÉLÉGUÉ

**Gérard BROUSTE,**  
Président

**Anne-Laure GONCALVES,**  
Secrétaire de séance

« Procès-Verbal validé le 13/06/2019 par Le Secrétaire général, Luc RABAT »